

2022年12月2日

各 位

株式会社ソトー

当社一宮工場における土壤汚染調査結果について

株式会社ソトーは、当社一宮工場（愛知県一宮市八幡）において、土壤汚染対策法に基づく土壤汚染状況調査を実施したところ、指定基準を超える特定有害物質の検出が判明したためご報告いたします。

当社は、現在進めております工場集約に伴い、本年8月より土壤汚染調査を行いました。その結果、一宮工場の敷地内一部区画において土壤汚染対策法の指定基準を超える砒素及びふっ素が検出されたため、下記のとおりお知らせいたします。

今後も当社は地域住民の皆様にご迷惑をおかけしないことを最優先とし、行政の指導に基づき、誠意をもって適切に対処してまいります。

1. 調査対象地

名称：一宮工場

住所：愛知県一宮市八幡四丁目1番6、7、8の一部、9、10の一部、30、31

2. 調査結果

（土壤溶出量）

特定有害物質名	土壤溶出量測定結果 最大値 (mg/l)	基準超過区画数	土壤溶出量基準 (mg/l)
ふっ素及びその化合物	4.5	1	0.8以下
砒素及びその化合物	0.061	51	0.01以下

（土壤含有量）

土壤含有量基準に適合しております。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社ソトー 経営管理部 小澤

TEL：0586-45-1121

以上